

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 22. 01. 2025

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNÁK

Autosphere SK
Hviezdoslavova 1905/167
Stupava 90031



P Automobil Import s.r.o.
Prievorská 4/C, 82109 Bratislava
SLOVAKIA www.peugeot.sk
Tel.: +421 2 531 43 223
ICO: 35 819 625
IČ DPH: SK2020284266



Peugeot 3008

GT 1.6 Hybrid 300k EAT8



Hybrid
(benzín/elektro)



220 kW



Automatická
prevodovka
(8 stupňov)



52382
Km




05/2023

VIN:	VF3M4DGZUNS184616	PLATNOSŤ STK:	23. 05. 2027
ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):	1599	POSLEDNÝ SERVIS:	27. 09. 2024
POHON KOLIES:	4x4	VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:	Áno
FARBA:	červená metalíza	ZÁRUKA:	12 Mesiacov

FOTO VIN

FOTO ODOMETER





Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- **Lak**
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY

- **Disky**
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR

- **Interiér vozidla**
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom
- Batéria pri elektromobiloch a hybridoch



KAPACITA BATÉRIE

- Nameraná hodnota - 95%

POŠKODENIA

Predna kapota - stopy po odletujúcich kamienkoch



Hrana LP dveri



Zadné sedadlá - poškodenie čalúnenia



Zadné sedadlá - poškodenie čalúnenia



LP disk