

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 03. 04. 2025

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNÁK

Autosphere SK
Hviezdoslavova 1905/167
Stupava 90031



P Automobil Import s.r.o.
Prievozská 4/C, 82109 Bratislava
SLOVAKIA www.peugeot.sk
Tel.: +421 2 531 43 223
ICO: 35 819 625
IČ DPH: SK2020284266



Peugeot 3008

GT 1.2 PureTech 130k EAT8



benzín



96 kW


Automatická
prevodovka
(8 stupňov)

33904
Km


11/2023

VIN: VF3MRHNSUPS114707 **PLATNOSŤ STK:** 08. 11. 2027

ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM): 1199 **POSLEDNÝ SERVIS:** 27. 01. 2025

POHON KOLIES: Pohon predných kolies **VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:** Áno

FARBA: Čierna Perla Nera **ZÁRUKA:** 12 Mesiacov

FOTO VIN
FOTO ODOMETER




Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- **Lak**
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY



- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN



- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR

- **Interiér vozidla**
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA



- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



POŠKODENIA



Prah pravých zadných dverí - škrabanec



Prah pravých zadných dverí - odretý lak



Prah pravých zadných dverí - odretý lak



Prah pravých zadných dverí - škrabanec



Tapacír dverí batožinového priestoru -
škrabance



Tapacír dverí batožinového priestoru -
škrabance