

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 23. 04. 2025

KONTROLU VYKONAL: MARTIN PAPAY

AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o.

ZAVARSKÁ CESTA 10/A

TRNAVA 91701



DS Automobiles DS 3

RIVOLI



benzín



96 kW


Automatická
prevodovka
(8 stupňov)

29483
Km


06/2023

VIN: VR1URHNSSPW032559 **PLATNOSŤ STK:** 29. 06. 2027

ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM): 1199 **POSLEDNÝ SERVIS:** 27. 11. 2024

POHON KOLIES: Pohon predných kolies **VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:** Áno

FARBA: Biela ICY **ZÁRUKA:** 29. 06. 2025

FOTO VIN
FOTO ODOMETER




Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



DISKY A PNEUMATIKY

- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky
- 2. sada kolies



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda

